

REF.: APRUEBA TRATO DIRECTO.

RESOLUCIÓN EXENTA N°

10 MAY 2018

214

SANTIAGO,

VISTOS:

EXENTA

La Ley N° 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; el D.F.L. N° 5.200, de 1929, y el D.F.L. N° 281, de 1931, todos del Ministerio de Educación; la Resolución N° 1600, de 2008 de la Contraloría General de la República; lo dispuesto en el artículo 8° letra h), de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; y el artículo 79 y siguientes del D.F.L. N° 29, de 2004, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo; y

CONSIDERANDO:

1.- Que, en el Museo Benjamín Vicuña Mackenna, dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, hace un par de semanas hubo un incidente nocturno con el portón de acceso al museo, donde personas lo patearon y dejaron en mal estado, especialmente la cerradura, por lo que se requiere realizar una adecuada reparación en la estructura y cerrojo.

2.- Que, con este propósito, se solicitaron presupuestos a distintos proveedores del rubro, siendo el oferente Carlos Francisco Cuevas Betancur, cédula de identidad N° 8.147.981-K, la que mejor se adecúa a los requerimientos técnicos solicitados, pues ofrece tiempo acotado de ejecución, y mejor calidad de los materiales, cuyo costo del servicio es la suma de \$321.300.- (treientos veintiún mil trescientos pesos) IVA incluido; monto menor a las 10 Unidades Tributarias Mensuales.

3.- Que el señor Carlos Francisco Cuevas Betancur no tiene interés en inscribirse en el Sistema de Compras Públicas del Estado, Chilecompra.

4.- Que en vista de lo anterior, el informe Técnico del Director del Museo Benjamín Vicuña Mackenna, que debidamente firmado se adjunta a la presente Resolución y de la cotización entregada debidamente aprobada por la unidad técnica, se estima necesario, conveniente e indispensable para los intereses del SNPC contratar con el oferente Carlos Francisco Cuevas Betancur, cédula de identidad N° 8.147.981-K, el servicio de reparación del portón de acceso del edificio del Museo Benjamín Vicuña Mackenna.

EXENTA

RESUELVO:

1.- **APRÚEBASE** la contratación por trato directo con el oferente Carlos Francisco Cuevas Betancur, cédula de identidad N° 8.147.981-K, el servicio de reparación del portón de acceso del edificio del Museo Benjamín Vicuña Mackenna, por la suma de \$321.300.- (treientos veintiún mil trescientos pesos) IVA incluido.

2.- **IMPÚTESE** el gasto que demanda la presente resolución, ascendente a la suma \$321.300.- (treientos veintiún mil trescientos pesos) IVA incluido, con cargo al Subtítulo 22, Ítem 06, Asignación 999, del presupuesto del Sistema Nacional de Museos del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, aprobado para el año 2018.

3.- **PUBLÍQUESE** la presente resolución en el portal de Transparencia del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

ANÓTESE, REFRENDESE Y PUBLÍQUESE



JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ
DIRECTOR NACIONAL (S)

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

DMS/MAO/LPL/JAL/ATT/YDL/Igp/dts

- Sistema Nacional de Museos.
- Subdirección de Administración y Finanzas
- Departamento de Abastecimiento y Logística
- Archivo Oficina de Partes SNPC.




**Servicio Nacional
del Patrimonio
Cultural**

Ministerio de las
Culturas, las Artes
y el Patrimonio

**Informe de adquisición por el servicio de reparación del portón de acceso del edificio del Museo
Benjamín Vicuña Mackenna.**

- 1.- En el Museo Benjamín Vicuña Mackenna, dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, hace un par de semanas hubo un incidente nocturno con el portón de acceso al museo, donde personas lo patearon y dejaron en mal estado, especialmente la cerradura, por lo que se requiere realizar una adecuada reparación en la estructura y cerrojo.
- 2.- Con este propósito, se solicitaron presupuestos a distintos proveedores del rubro, siendo el oferente Carlos Francisco Cuevas Betancur, cédula de identidad N° 8.147.981-K, la que mejor se adecúa a los requerimientos técnicos solicitados, pues ofrece tiempo acotado de ejecución, y mejor calidad de los materiales, cuyo costo del servicio es la suma de \$321.300.- (treientos veintiún mil trescientos pesos) IVA incluido; monto menor a las 10 Unidades Tributarias Mensuales.
- 3.- El señor Carlos Francisco Cuevas Betancur no tiene interés en inscribirse en el Sistema de Compras Públicas del Estado, Chilecompra.
- 4.- En vista de lo anterior, se estima necesario, conveniente e indispensable para los intereses del SNPC contratar con el oferente Carlos Francisco Cuevas Betancur, cédula de identidad N° 8.147.981-K, el servicio de reparación del portón de acceso del edificio del Museo Benjamín Vicuña Mackenna.


Ricardo Brodsky Baudet
Director

Museo Benjamín Vicuña Mackenna
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural



Santiago, 02 de mayo 2018.

ARTESANIA METALURGICA
CARMEN VERGARA K.
CARLOS CUEVAS B.
RUT 8.147.981-k
Paloma 8958 Las Condes
Fono 99 6118834

SANTIAGO, Abril 24 de 2018

P/01.24.04.18

Señores
Museo Vicuña Mackenna
Vicuña Mackenna 941
Presente.

AT.: Sr. Esteban Diaz

Estimado señor:

Tengo el agrado de cotizarle presupuesto por la reparación de portón acceso principal de dos hojas de abatir

Para esto se realizaran las siguientes modificaciones:

- Se enderezaran las dos hojas para suprimir abertura central
- Cambiar cerradura marca Scanavinni modelo 2002 con 3 copias de llaves.
- Se montara esta hoja sobre dos ruedas con doble rodamiento.
- Se bajara picaporte central y tope al piso.
- Se parchara zócalo inferior de plancha oxidada con una pletina de 50 x 3 mm.
Como atención se hará la misma reparación en zócalo puerta.
- Se repasara pintura de color lo más similar al existente en partes trabajadas

VALOR.....\$ 270.000 más I.V.A.

Plazo de Ejecución Un día. Se incluye aseo y retiro desechos.

Esperando vernos favorecidos con sus gratas ordenes, le saluda
Atentamente.

Carmen Gloria Vergara K

PRESUPUESTO



PARA: esteban diaz

E-MAIL : esteban.diaz@museosdibam.cl

TELEFONOS

+56956603436

Buenas Tardes : de acuerdo a lo conversado cumpla con presupuestarle los trabajos en construcciones metálicas :

- 1- Reparacion de porton de entrada de museo vicuña mackena
- 2.- Cambio de picaporte existente (modificacion).-
- 3.- Cambio de cajón chapa y chapa nueva .-
- 4.- 2 porta candados nuevos
- 5.- reparación de base de portones oxidados con angulo laminado 30x30x2 mm soldados e pintados
- 6.- pago de visita técnica \$15.000

Materiales de fabricación :

- 2 litros de pintura anticorrosiva
- 2 kilos de soldadura
- 5 discos de corte 7 "

- 1 discos de desbaste 4"
- 3 litros de diluyente
- 1 brochas 2 "
- caja de chapa
- 1 chapa
- 2 trozos de angulo laminado 30x30x2 mm
- Chapa \$ 30.000.-
- Cajón 3.500 pesos
- Desinstalación e instalación de cajón de chapa 15.000

total obra \$ 263.500.- trabajo vendido .-

JORGE ZUÑIGA POZO Rut: 12.584.815-K.

OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE PROPUESTA:
Cliente: "MUSEO BENJAMIN VICUÑA MACKENNA"
Cód. Proyecto: Reparación Portón Acceso Museo.
Superficie (m2): -
Ubicación: Vicuña Mackenna N°94
Contacto: Esteban Díaz (estaben.diaz@museosdibam.cl).

Ítem	Partida	Unidad	Cantidad	Valor Unitario (pesos)	Total (pesos)
1	Reparación portón acceso	gl	1	\$ 380.000	\$ 380.000
2	Cambio cerradura	un	1	\$ 80.000	\$ 80.000

Nota: no considera pintura

SUB TOTAL NETO		\$	460.000
IVA	19%	\$	87.400
TOTAL		\$	547.400

Periodo de validez de la oferta (días corridos) _____ 30 _____
Periodo de entrega (días corridos) _____ 4 _____

Hernán Stuardo Navarro
6.924.273-1
Arquitecto

FECHA 19.04.2018.